

BESA-QUICK

SPOT REPAIR PRIMER 2:1

Edición nº: 021 2018/04

Cod: 5547500000.00000.021

SPOT Repair

CAMPO DE APLICACIÓN

BESA-QUICK es un aparejo UHS express que ha sido formulado con resinas totalmente innovadoras e indicado en reparaciones rápidas parciales. Destaca por su cubrición y excelente lijado gracias a su velocidad de endurecimiento, pudiendo lijarse el vehículo a los 20-25 min. desde la aplicación sin necesidad de gasto energético de calor en cabina ni sistemas IR, lo que puede generar ahorros muy importantes en el ciclo de pintado, así como un aumento de la productividad.

El contenido en disolventes orgánicos es el más bajo de los productos existentes en el mercado para este sector, cumpliendo de esta forma con las normativas más exigentes en cuanto a legislación Europea para Car Refinish. Su VOC listo al uso es de 420g/l, muy por debajo de los 540 que marca la ley. Es destacable la ausencia de olor durante la aplicación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	1,48 ± 0,03
Viscosidad de suministro a 20°C	90 - 100 KU (Stormer)
% Materia no volátil (peso/volumen)	68 % ± 2 peso; 52 % ± 2 vol. (Mezcla con Catalizador)
V.O.C. (g/l)	420 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)
Tipo de producto	PUR
Color	7040 Gris medio

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Sobre acero y electrozincado limpio presenta buena adherencia, así como sobre las masillas poliéster de la gama BESA tras lijado de estas.

Sobre GRP, lijado y desengrase. Sobre otros tipos de plástico como PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET y NORYL presenta adherencia.

Repintable con bases bi-capa agua o disolvente, así como en sistemas 2K.

MODO DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente antes de usar.

Dejar 3-4 min. entre capas para permitir evaporar disolventes.



E-212
2:1 vol.
3:1 peso



30'



20-30"
FORD nº 4



Sin disolvente
1,6-2,0 mm.



50-70 my



10-15' no pegajoso



P-320-P400
20-25'

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m ² /l)	8 - 9 (60 my)
Brillo 60°-60°	Mate satinado
Repintabilidad	A partir de 30'



Bernardo Ecenarro S.A.

FICHA TECNICA

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147
20720 Azkoitia (SPAIN)
Tel.: +34 +34 943 74 28 00
Fax: +34 +34 943 74 06 03
www.besa.es

Página 2 de 2

BESA-QUICK
SPOT REPAIR PRIMER 2:1

Edición nº: 021 2018/04
Cod: 5547500000.00000.021

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **1 año** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.